

FLUKE®

TÅLER STØYTEN OG STØVET, VANNET OG VARMEN

**Vi lanserer det nye
IR-termometeret 62 Max fra Fluke**





Vi lanserer IR-termometrene Fluke 62 MAX og 62 MAX+: Liten størrelse. Svært robust.

Hvorfor IR-termometre?

Temperatur er ofte første indikasjon på potensielle problemer innen elektriske og mekaniske bruksområder. Men hvordan kan du på en enkel måte fastslå om en elektrisk tavle har et varmepunkt, en motor er overopphetet eller et kjøle- og varmesystem (HVAC) er ueffektivt? Svaret er med et infrarødt termometer (IR). Med håndholdte kontaktfri IR-termometre kan du umiddelbart måle utstyrstemperaturer på steder som er farlige eller vanskelig å nå. Med tidlig registrering av abnorme temperaturer, kommer tidlig utbedring av problemer.

Hvorfor Fluke 62 MAX og Fluke 62 MAX+?

De nye Fluke 62 MAX og 62 MAX+ infrarøde termometre er konstruert med dine behov på arbeidsplassen i tankene, og de er alt du forventer fra ekspertene innen målingsverktøy. IP54-godkjent for støv- og vannbestandighet. Presis, men også robust nok til å kunne motstå et tre meters fall 62 MAX og 62 MAX+ er faktisk så tøffe at de er de eneste IR-termometrene på markedet du kan håndtere uten å måtte være forsiktig.



Mer informasjon: www.fluke.no/62max

Støv- og vannbestandig: IP54-godkjent for støv- og vannbestandighet.

Robust: Testet for fall på 3 meter.

Ergonomisk utformet: fullstendig omdesignet for å passe mer naturlig i hånden.

Liten størrelse: liten og lett, kan klipses til verktøybelte eller beltehempen, eller passer lett i verktøykassen.

Avstand til punkt: presis laserteknologi gir mer nøyaktig og repeterbare målinger.

Doble lasere: 62 MAX+ har doble roterende lasere for å hjelpe deg med å identifisere området som skal måles. Målingsområdet er punktet mellom prikkene.

Stor bakgrunnsbelyst skjerm: den store skjermen gjør det enklere å lese av data, selv på mørke steder.

Min./maks./gjsn./dif. Viser laveste, høyeste eller den gjennomsnittlige temperaturen, eller differansen mellom to målinger

Alarm: høy- og lav-alarmer for hurtig visning av målinger utenfor grensene.

Strøm: Både 62 MAX og 62 MAX+ drives av et enkelt, standard AA-batteri.





Generelle spesifikasjoner

	62 Max	62 Max+
Temperaturområde	–30 til 500 °C	–30 til 650 °C
Nøyaktighet	± 1,5 °C eller ± 1,5 % av avlesning ± 2,0 ved –10 til 0 °C ± 3,0 ved –30 til –10 °C	± 1 °C eller ± 1,0 % av avlesning ± 2,0 ved –10 til 0 °C ± 3,0 ved –30 til –10 °C
Responstid (95 %)	< 500 ms (95 % av avlesning) Spektralrespons: 8 til 14 µm Strålingsevne: 0,10 til 1,00	< 300 ms (95 % av avlesning) Spektralrespons: 8 til 14 µm Strålingsevne: 0,10 til 1,00
Optisk oppløsning	10 : 1 (beregnet ved 90 % energi)	12 : 1 (beregnet ved 90 % energi)
Skjermopløsning	0,1 °C	0,1 °C
Gjentakelsesnøyaktighet av avlesninger	± 0,8 % av avlesning eller ± 1,0 °C, avhengig av hva som er høyest	± 0,5 % av avlesning eller ± 0,5 °C, avhengig av hva som er høyest
Spenningsforsyning	AA-batteri	AA-batteri



Mer informasjon: www.fluke.no/62max

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2012 Fluke Corporation. Med enerett. Trykt i Nederland 06/2012. Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.
Pub_ID: 11928-nor

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.